

07.07.2025

ANTRAG:

Sicherung von Fahrgästen gegen Unfälle – Ertüchtigung der Tramhaltestellen entlang der Tram 20/21 in Moosach

Antrag:

Die genannten Tramhaltestellen sollen zur Sicherheit der Fahrgäste vor auffahrendem Autoverkehr umgerüstet und gesichert werden. Es muss verhindert werden, dass Automobile in Fahrtrichtung auf die jeweilige Fahrgastinsel vordringen können.

Als ein Minimum an Sicherung sehen wir feste Geländer, wie sie z.T. schon an den Haltestellen Winthrichring und Borstei, v.a. aber an der Haltestelle Olympiapark West installiert sind.

Begründung:

Seit den schweren Unfällen an den Tram-Haltestellen Leonrodplatz und Donnersbergerstraße zeigt sich deutlich, wie schlecht es um die körperliche Sicherheit wartender Tram-Fahrgäste vor Verkehrsunfällen bestellt ist.

Schon seit dem Unfall am Leonrodplatz im Jahr 2022 ist keine sichtbare Verbesserung eingetreten, der erneute schwere Unfall an der Donnersbergerstraße sollte Anlass sein, hier unverzüglich zu handeln.

Die aktuelle Gestaltung der meisten Tramhaltestellen entlang der Linie 20/21 im Bezirk Moosach zeigt aus unserer Sicht dringenden Bedarf auf.

Die FDP Moosach fordert daher eine umfassende Ertüchtigung der Tramhaltestellen in Moosach, um endlich die Sicherheit der Fahrgäste angemessen zu gewährleisten. Insbesondere bei den Haltestellen Hugo-Troendle-Straße, Winthrichring, Hanauer Straße, Stadtwerke und Borstei sollen hier gesichert werden.

Sollte die Umgestaltung mit dem Schnellradweg entlang der Dachauer Straße bereits vorgesehen sein, wünschen wir eine umfassende Information über Zeitplan und geplanter Gestaltung der Tram-Haltestellen.

FDP im BA10 Moosach

Haltestelle **Stadtwerke München** (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Hanauer Straße**, stadtauswärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Hanauer Straße**, stadteinwärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Winthrichring**, stadtauswärts (Foto: Jonas Hahn)



Ungenügender Fahrgastschutz in Fahrtrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Winthrichring**, stadteinwärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle Hugo-Troendle-Straße, stadtauswärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Hugo-Troendle-Straße**, stadteinwärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Borstei**, stadtauswärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs

Haltestelle **Borstei**, stadteinwärts (Foto: Jonas Hahn)



Kein Fahrgastschutz in Fließrichtung des Verkehrs