Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81379 München

An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Tiefbau
Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Neumarkter Straße
81673 München
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
31.07.2026	3.3.2/30.07.2026		07.092026

Fehlender Abfalleimer in der Unterbiberger Straße, 81737

BA-Antrags-Nr. 26-32 / B 00267 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 30.07.2026

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 30.07.2026 bitten Sie das Baureferat, die Installation eines Müllbehälters in der Unterbiberger Straße zu prüfen und gegebenenfalls zu veranlassen.

Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Aufstellung von Abfallbehältern erfolgt durch das Baureferat unter Berücksichtigung der Grundsätze für ein wirtschaftliches und effizientes Handeln immer dann, wenn konkrete Bedarfsfeststellungen im Betrieb vorliegen. Bei der Aufstellung von Abfallbehältern sind hierbei neben den reinen Anschaffungskosten auch die dann permanent laufenden Kosten im Betrieb je Behälter für Kontrolle, Anfahrt, Leerung, Instandhaltung etc. mit zu berücksichtigen. Daher werden neue Behälter üblicherweise in Bereichen platziert, bei denen sich ein permanenter und regelmäßiger Bedarf klar abzeichnet. Dies sind Bereiche mit regelmäßigem Publikumsverkehr in Verbindung mit verlängerten und häufigen Aufenthaltsintervallen, wie z. B. an Busbahnhöfen, öffentlichen Sitzbereichen etc. In reinen Anliegerstraßen werden deshalb aufgrund der geringen Verunreinigung im Regelfall keine Abfallbehälter aufgestellt. Der öffentliche Raum ist vom Grundsatz her nicht der richtige Ort zur Müllentsorgung und es

soll durch ein flächenhaftes Angebot von Behältern von Seiten der Stadtverwaltung auch kein solches „Signal“ an die Bürgerschaft geschaffen werden oder entstehen.

Aus aktueller Sicht ist der Bedarf eines Abfallbehälters an dieser Stelle nicht notwendig. Bei den turnusmäßigen Begehungen zur Verkehrssicherheitskontrolle sowie weiteren außerplanmäßigen Begehungen werden unsere Mitarbeiter*innen jedoch nun verstärkt auf die Müllsituation an der genannten Stelle achten und gegebenenfalls die Situation neu bewerten.

Mit freundlichen Grüßen

gez.