Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 05
Jörg Spengler
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau Unterhalt Nord Bezirk Mitte
Bau-G21

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon
Dienstgebäude:
Eduard-Schmid-Straße 36
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			17.09.2026

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Unbefugtes Parken und Gefahrenlage am Tassiloplatz

BA-Antrags-Nr. 26-32 / B 00235
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 05
Au-Haidhausen vom 29.07.2026

Sehr geehrter Herr Spengler,
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 29.07.2026 beschloss der Bezirksausschuss 05 Au-Haidhausen den Antrag eine bauliche Abgrenzung durch Poller am Tassiloplatz vorzusehen.

Das Baureferat (Gartenbau) äußert sich wie folgt:

Es finden regelmäßig Kontrollen durch die Grünanlagenaufsicht in der Grünanlage am Tassiloplatz statt. Dabei werden illegal abgestellte Fahrzeuge ebenfalls erfasst und entsprechend geahndet.

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Das Baureferat (Gartenbau) begrüßt Ihren Vorschlag und wird die Pflegezufahrt durch einen Poller gegen unbefugtes Befahren schützen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.