Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
80992 München

An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Tiefbau Straßen- und Parkraummanagement BAU-T23-SPM

Schragenhofstraße 6
80992 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Schragenhofstraße 6
Zimmer:
Sachbearbeitung:

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			05.10.2026

Wiederherstellung der Umlaufsperre am Fußgängerüberweg Bischof-Ketteler-Straße/ Holzwiesenstraße/Krehlebogen

BA-Antrags-Nr. 26-32 / B 00341 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 16.09.2026

Sehr geehrter Herr Kauer
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Anliegen, das Geländer an der Holzwiesenstraße/Krehlebogen wieder aufzustellen, teilt das Baureferat Folgendes mit:

Das dortige Metallgeländer wurde auf Veranlassung der Branddirektion entfernt, da die Bischof-Ketteler-Straße kürzlich als Feuerwehrzufahrt ausgewiesen wurde. Um die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge im Notfall zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass keine festen Hindernisse wie Geländer den Weg versperren.

Grundsätzlich ist die Bischof-Ketteler-Straße keine Straße für den Durchgangsverkehr. Anstatt des Geländers wurde die Zufahrt durch Poller mit Feuerwehrschließung gesichert, um unbefugten Fahrzeugverkehr zu verhindern und gleichzeitig die Erreichbarkeit für Rettungskräfte sicherzustellen.

Die eingesetzte Feuerwehrschließung stellt ein stadtweites Verfahren dar und ist gängige Praxis, welche mit den Einsatzkräften abgestimmt ist. Diese können im Einsatzfall die Poller schnell und unkompliziert entfernen.

Der erneute Einsatz eines Verkehrsgeländers ist aus den genannten Gründen daher leider nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

gez.