Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 21
Herr Frieder Vogelsgesang
Geschäftsstelle West
Landsberger Straße 486
81241 München

Ingenieurbau Wasserbau und Bauwerksunterhalt
BAU-J3

Friedenstraße 40
81671 München
Wasserbau-bauwerksunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
19.06.2026		T26162	04.11.2026

[LHM-intern]

Instandsetzung des Kleinen Teiches und des Kronberg Weihers (Hefeweihers)

BA-Antrags-Nr. 26-32 / B 00024 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 21 Pasing-Obermenzing
vom 16.06.2026

Sehr geehrter Herr Vogelsgesang,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Sachverhalt übermitteln wir folgende Stellungnahme:

Die beiden Teiche an der Würm sind ein integraler Bestandteil der Grünanlage. Die angrenzenden Gehölzflächen und Vegetationsbereiche werden regelmäßig vom Gartenbau-Unterhalt gepflegt.
Aufgrund der vorliegenden Hinweise haben wir uns ein Bild von der aktuellen Situation gemacht. Die außergewöhnlich niedrigen Wasserstände sind auf die langanhaltende Trockenheit im Sommer 2026 zurückzuführen. Eine Geruchsbelästigung konnten wir nicht feststellen.
Der Bewuchs mit Wasserlinsen beeinträchtigt vor allem die Ästhetik der Teiche. Wasserlinsen sind jedoch keine Algen und schaden den Gewässern nicht. Mitunter entziehen Wasserlinsen dem Teich überschüssige Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat und treten dadurch mit Algen in Konkurrenz.
Für freiwillige Leistungen stehen leider aktuell im Teilhaushalt des Baureferates keine finanziellen Mittel für diese Maßnahmen zur Verfügung.

gez.

[LHM-intern]