[redacted]

Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81379 München

[redacted]

An den
Bezirksauschuss 6
Sendling
Herrn Markus Lutz
Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14
81373 München

Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk Süd
BAU-T22-S

Geretsrieder Straße 9
81379 München
Telefon: [redacted]
Telefax: [redacted]
Dienstgebäude:
Geretsrieder Straße 9
Zimmer: [redacted]
Sachbearbeitung:
[redacted]
strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			11.02.2025

Die Leipartstraße soll sauberer werden

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07453 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 6 Sendling
vom 03.02.2025

Sehr geehrter Herr Lutz,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Antrag vom 18.01.2025 von Frau Barbara Lauterbach (Bündnis90/Die Grünen) und Frau Heidemarie Simon (CSU) wurde dem Baureferat zur Bearbeitung und Beantwortung zugeleitet.

Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Leipartstraße befindet sich außerhalb des Vollanschlussgebietes. Die Reinigung von öffentlichen Flächen ist hier in der sogenannten Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung geregelt, wonach alle anliegenden Grundstückseigentümer*innen für die Reinigung der Verkehrsflächen bis zur Straßenmitte selbst Sorge tragen müssen. Im Rahmen der regelmäßigen Verkehrssicherheitskontrollen überprüft das Baureferat auch die Verschmutzungssituation auf den öffentlichen Verkehrsflächen. Falls hierbei Verstöße gegen die städtische Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung festgestellt werden, werden die zuständigen Stellen zur Reinigung aufgefordert.

Die von Ihnen genannte Örtlichkeit wurde außerplanmäßig kontrolliert und es konnte dabei, wie auch bei den regelmäßigen Kontrollen, keine übermäßige Verschmutzung festgestellt werden.

Allgemein orientiert sich das Baureferat bei der Aufstellung von Abfallbehältern an der örtlich vorhandenen Verschmutzung, die stark davon abhängt, wie frequentiert der Bereich ist und ob Sitzmöglichkeiten oder Geschäfte mit To-Go-Angebot vorhanden sind. In reinen Anliegerstraßen werden deshalb aufgrund der geringen Verunreinigung im Regelfall keine Abfallbehälter aufgestellt. Wir bitten auch um Verständnis, dass die Neuaufstellungen für Abfallbehälter immer nur nach konkreter Bedarfsprüfung sowie mit dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Vorgehensweise erfolgen. Jeder Abfallbehälter erzeugt neben den Beschaffungskosten auch ständig laufende Folgekosten.

Aus aktueller Sicht ist der Bedarf von Abfallbehältern in der Leipartstraße nicht notwendig und möglich. Bei den turnusmäßigen Begehungen zur Verkehrssicherheitskontrolle sowie weiteren außerplanmäßigen Begehungen werden unsere Mitarbeiter*innen jedoch nun verstärkt auf die Müllsituation an der genannten Stelle achten, die Eigentümer*innen auf ihre Pflichten hinweisen und gegebenenfalls die Situation neu bewerten.

Ebenso fordern Sie die Aufnahme der Leipartstraße in das Anschlussgebiet der städtischen Straßenreinigung. Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Nach § 5 der Straßenreinigungssatzung (https://stadt.muenchen.de/rathaus/stadtrecht/vorschrift/240.html) reinigt und sichert (Winterdienst) die Straßenreinigung die öffentlichen Wege, Straßen und Plätze.

Die Aufnahme neuer Straßen oder Gebiete in das sogenannte Vollanschlussgebiet erfolgt in enger Abstimmung zwischen Baureferat und den jeweils örtlichen Bezirksausschuss. Die derzeitige Personalbemessung, Wahl der Stützpunkte und Maschinen und Fahrzeugausstattung ist auf die in der Satzung festgesetzten Straßen und Plätze bemessen.

Bei einer Ausweitung des Vollanschlussgebietes und Aufnahme neuer Straßen müssen die zusätzlichen Ressourcen ermittelt und dem Stadtrat zur Genehmigung vorlegt werden:
- ausreichende personelle Kapazitäten
- ausreichende Ausstattung mit Maschinen und Fuhrpark
- geeignete Standortwahl, die eine wirtschaftliche Reinigung und Sicherung des Gebietes gewährleistet.

Aufgrund der fehlenden Rahmenbedingungen kann derzeit die von Ihnen genannte Straße nicht in das Vollanschlussgebiet aufgenommen werden.
Das Baureferat ist mit der Deutschen Bahn in Kontakt, die S-Bahn Haltestelle regelmäßig reinigen zu lassen.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frau [redacted] vom Straßenunterhaltsbezirk Süd unter Tel. 089 233-742400 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]

gez.