Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81379 München

An den
Bezirksausschuss 16
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk Süd
BAU-T22-S

Geretsrieder Straße 9
81379 München
Telefon:

Dienstgebäude:
Geretsrieder Straße 9
Zimmer:

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			08.05.2026

Gehweg Kaspar-Spät-Straße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 08755 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 12.03.2026

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihren Antrag vom 12.03.2026 zum Gehweg in der Kaspar-Spät-Straße überprüft und können Ihnen hierzu Folgendes mitteilen:

Das Baureferat wird den Gehweg auf die bestehenden Unebenheiten überprüfen und die Verkehrssicherheit durch kleinere Unterhaltsarbeiten gewährleisten.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der Prioritätensetzung bei den Maßnahmen ist eine vollständige Sanierung des Gehwegs zurzeit nicht möglich. Das Baureferat wird in den kommenden Jahren sukzessive Teilabschnitte des Gehwegs instand setzen.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen vom Straßenunterhaltsbezirk Süd unter Tel. 089 233-742400 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.