



Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 16
Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau Unterhalt Süd
Bau-G3

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: C
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
28.07.2026

[LHM-Schutzbedarf: 2]

**Forderung nach sofortiger Verkehrssicherung
im Kustermannpark (St.-Cajetan-Str.)**

BA-Antrag-Nr. 26-32 / B 00017
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16
Ramersdorf-Perlach vom 11.06.2026

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss hat sich in seiner Junisitzung mit einem Bürgeranliegen zur Verkehrs-
sicherung im Kustermannpark befasst. Unter anderem wird gefordert, dass die am Zugang von
der St.-Cajetan-Straße in den Kustermannpark vorhandene Umlaufsperrung ergänzt wird und
dass Kontrollen durch die städtische Grünanlagenaufsicht durchgeführt werden.

Umlaufsperrungen werden an Zugängen von öffentlichen Grünanlagen nur dann angebracht,
wenn Besucher*innen der Grünanlagen auf dem Weg von der Grünanlage in den Straßenraum
vor besonderen Gefahren geschützt werden sollen.

Gleichzeitig sollen Wegeverbindungen im öffentlichen Straßenraum und in öffentlichen
Grünanlagen möglichst barrierefrei hergestellt werden, um die Nutzung für alle
Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen und keine unnötigen Barrieren zu schaffen z.B. für
Familien mit Kinderwagen oder Personen im Rollstuhl.

Die Situation am Zugang an der St.-Cajetan-Straße ist eindeutig: Per Beschilderung ist ein-
deutig geregelt, dass die Wege im Park reine Fußwege sind; beim Übergang vom Park in den
Straßenraum besteht keine besondere Gefahrensituation.

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
_81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
_81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Die nur halbseitig vorhandene Umlaufsperre hat die Funktion, die unberechtigte Zufahrt von Autos in den Park zu unterbinden. Ursprünglich war dort eine vollständige Sperre installiert. Bereits vor vielen Jahren wurden aber in öffentlichen Grünanlagen stadtweit Umlaufsperren zurückgebaut, um dem Anliegen einer barrierefreien Gestaltung wo immer möglich nachzukommen. Eine Ergänzung der zur halbseitig vorhandenen Umlaufsperre ist deswegen nicht vorgesehen.

Die Grünanlagenaufsicht wird im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen die Situation im Kustermannpark insgesamt und am Zugang St.-Cajetan-Straße im Auge behalten. Sofern dabei Verstöße gegen die Nutzungs- und Verhaltensregeln festgestellt werden, wird in gebotener Weise dagegen vorgegangen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.