Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 16
Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau Stadtbildpflege – Brunnen, Denkmäler, Toiletten
Bau-GS

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon:
Dienstgebäude: Friedenstraße 40
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			12.08.2026

Wasserfontäne im Ostparksee instand setzen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00084
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16
Ramersdorf-Perlach vom 02.07.2026

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung vom 02.07.2026 beschloss der Bezirksausschuss 16 den Antrag, wonach die Wasserfontäne im Ostparksee instandgesetzt werden soll.

Das Baureferat Gartenbau nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

Die Fontäne im Ostparksee wurde im Juli 2026 umfassend neu installiert und anschließend wieder in Betrieb genommen. Neben der Installation neuer Elektro- und Wassertechnik sowie landschaftsbaulichen Maßnahmen, am Ufer des Sees, wurde auch eine neue Düse mit entsprechendem Ballast sowie Schutzvorrichtung im See verbaut.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 00084 des Bezirksausschusses des 16. Stadtbezirkes Ramersdorf-Perlach ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.