Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss des 10. Stadtbezirkes
Moosach
Vorsitzender Herr Wolfgang Kuhn
Geschäftsstelle Nord
Hanauer Straße 1
80992 München

Gartenbau Unterhalt Nord - Bezirk West
BAU-G23

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon:
Dienstgebäude:
Baldurstraße 64
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			18.08.2026

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Instandsetzung eines Baumschutzrostes im Bereich des öffentlichen Fußwegs zwischen Karl-Lipp-Straße und Hugo-Troendle-Straße

BA-Antrags-Nr. 26-32 / B 00059
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 10
Moosach vom 22.06.2026

Sehr geehrter Herr Kuhn,
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 22.06.2026 beschloss der Bezirksausschuss 10 den Antrag, einen Baumschutzrost im Bereich des öffentlichen Fußwegs zwischen Karl-Lipp-Straße und Hugo-Troendle-Straße zu überprüfen und den Fußweg wieder in einen sicheren Zustand zu versetzen.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Der öffentliche Fußweg zwischen Karl-Lipp-Straße und Hugo-Troendle-Straße liegt nahezu vollständig auf einem Privatgrundstück und wird vom Baureferat (Tiefbau) auf der Basis eines Überlassungsvertrages unterhalten. Nach einer Überprüfung vor Ort wird das Baureferat (Gartenbau) in Absprache mit dem Baureferat (Tiefbau) eine Lösung bezüglich der

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Baumscheibe anstreben, die sowohl eine verkehrssichere Begehbarkeit des Weges als auch den Schutz des Baumes zum Ziel hat.

Der BA-Antrag Nr. 26-32 / B 00059 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.