



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Tiefbau
Zentrale Verfahren
BAU-T301

Bezirksausschuss 10
Herrn Wolfgang Kuhn
Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Str. 28 a
80993 München

81660 München
Telefon: 089 233-61563
Telefax: 089 233-61305
Dienstgebäude:
Berg-am-Laim-Str. 47
Zimmer: 1.240
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom
02.05.2019

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
25.07.2019

Höhenkontrolle Eisenbahnunterführung Dachauer Straße, 80992 München-Moosach

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05974 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 10 - Moosach vom 18.03.2019

Sehr geehrter Herr Kuhn,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Fragen der CSU-Fraktion im Bezirksausschuss 10 vom 18.03.2019, kann das Baureferat, Hauptabteilung Tiefbau, Straßenbeleuchtung und Verkehrsleittechnik, wie folgt beantworten:

Die Portalschilder der Höhenkontrolle der Eisenbahnunterführung Dachauer Straße wurden am 29.06.2018 stadteinwärts und am 03.12.2018 stadtauswärts durch Fremdeinwirkung stark beschädigt. Die Portalschilder sind nur als Sonderanfertigung erhältlich. Die Beschaffung und Instandsetzung ist mit erheblichen Kosten und hohem zeitlichem Aufwand verbunden. Zwischenzeitlich wurde gemeinsam mit dem KVR die Ausführung und Verfügbarkeit der Portalschilder optimiert. Die Ausschreibung zur Instandsetzung ist veröffentlicht. Nach erfolgreicher Vergabe wird die Reparatur voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erfolgen.

Zu Frage 1:

Aktuell ist in beiden Fahrtrichtungen die seitliche Signalisierung in Betrieb und die Anlage damit eingeschränkt funktionsfähig.

Zu Frage 2:

s.o.

S-Bahn Linien 2, 4, 6, 8
Haltestelle Leuchtenbergring
Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Ampfingstraße
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Berg-am-Laim-Str. 47
81673 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Zu Frage 3:

s.o.

Mit freundlichen Grüßen

gez.