



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81660 München

**Gartenbau Unterhalt Nordost  
Bezirk Mitte  
Bau-G211**

Bezirksausschuss 3  
Herrn Christian Krimpmann  
Geschäftsstelle Mitte  
Tal 13  
80331 München

81660 München  
Telefon: 089 233-23870  
Telefax: 089 233-989 23870  
Dienstgebäude:  
Eduard-Schmid-Str. 36  
Zimmer: O.11  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom  
08.10.2019

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
18.02.20

**Spielplätze verschönern in der Maxvorstadt (4); Maßnahmen am  
Spielplatz Arnulfpark**

**BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06886 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 3 Maxvorstadt  
vom 08.10.2019**

Sehr geehrter Herr Krimpmann,

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 08.10.2019 beschloss der Bezirksausschuss 3 den Antrag, mehrere  
Maßnahmen am Spielplatz Arnulfpark umzusetzen. Zudem fordert der Bezirksausschuss 3  
einen Ortstermin.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

#### 1. Reparatur der Türen am Kleinkinderspielplatz

Die Türen am Kleinkinderspielplatz sind gemäß einer aktuellen Überprüfung vor Ort  
funktionstüchtig. Der Riegel am Tor dient der Fixierung des Torflügels. Den Riegel an der Tür  
hat das Baureferat (Gartenbau) zwischenzeitlich fixiert, um Funktionsstörungen zukünftig zu  
vermeiden.

#### 2. Reinigung des Sandes im gesamten Spielplatzbereich

Die Reinigung des Spielplatzes einschließlich des Sandes ist an ein externes Unternehmen  
vergeben. Wir haben Ihr Schreiben zum Anlass genommen, das betreffende Unternehmen auf

U-Bahn Linien 1, 2, 7, 8  
Haltestelle Kolumbusplatz  
Straßenbahn Linie 17  
Haltestelle Eduard-Schmid-Straße  
Bus Linien 52, 58  
Haltestelle Kolumbusplatz

Postanschrift:  
Baureferat  
81660 München  
Hausanschrift:  
Eduard-Schmid-Str. 36  
81541 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

die vertraglich festgelegten Verpflichtungen hinzuweisen und werden die Einhaltung überprüfen.

### 3. Aufstellung von Mülleimern

An geeigneten Stellen werden zusätzliche Mülleimer aufgestellt. Das Baureferat (Gartenbau) schlägt vor, insgesamt vier zusätzliche Abfallbehälter im Bereich der Spielplätze und einen Weiteren süd-westlich an der Promenade aufzustellen.

### 4. Farbliche Gestaltung des Kleinkinderspielplatzes

Die Gestaltung des Arnulfparks von „realgrün“ Landschaftsarchitekten ist das Ergebnis eines landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerbs aus dem Jahr 2004. Der Entwurf unterliegt einem durchgängigen Material- und Farbkonzept. Die Urheberrechtsinhaber werden mit dem Wunsch befasst werden.

### 5. Sicherung der Dächer auf dem Kleinkinderspielplatz

Alle Spielgeräte inkl. der benannten Sonnenschutzdächer auf dem Kleinkinderspielplatz wurden vor Inbetriebnahme vom TÜV abgenommen. Bei der Abnahme gab es keine Beanstandungen bzgl. der Sicherheit. Offensichtliche "Fehlnutzungen" wie das akrobatische Beklettern der Sonnenschutzdächer können durch bauliche Maßnahmen leider nicht unterbunden werden. Auch eine aktuelle Einschätzung des TÜV-Süd kommt zu keinem anderen Ergebnis.

### 6. Mehr Schatten auf dem gesamten Spielplatzbereich

Das Baureferat (Gartenbau) hat die Urheber der Gestaltung des Parks zwischenzeitlich beauftragt, für den gesamten Spielplatzbereich eine Lösung zur Verbesserung der Beschattung aller Spielbereiche zu konzipieren. Über das Ergebnis halten wir Ihren Bezirksausschuss auf dem Laufenden.

### 7. Reparatur der Rutsche

Die Reparatur des Rutschenauslaufs war zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits beauftragt und wurde noch im Oktober 2019 ausgeführt.

### 8. Bessere Verteilung der Sitzbänke

Die Verteilung der Sitzbänke in der Grünfläche erfolgte nicht beliebig. So gibt es Bänke, die ins Grüne ausgerichtet sind, ebenso wie Bänke, die den Blick auf den Spielbereich mit der Spielwand ermöglichen.

### 9. Beseitigung des Unkrauts auf dem gesamten Spielplatzbereich

Die Beseitigung des Unkrauts hat das Baureferat (Gartenbau) kurzfristig erledigt und wird bei zukünftigen Pflegegängen beachtet.

#### 10. Reparatur der Seilkonstruktion

Die Sitzflächen der Seilkonstruktion sind dem Alter entsprechend in einem gebrauchten, aber guten Zustand. Es besteht weder eine Unfallgefahr noch eine gravierende ästhetische Einschränkung. Eine Reparatur ist aus fachlicher Sicht nicht erforderlich.

#### 11. Ersetzung der defekten Spielgeräte auf der Ostseite des Spielplatzes

Die Hüpfplatten östlich des Kleinkinderspielplatzes wurden bereits im Herbst 2018 ersetzt. Das dem Antrag beiliegende Foto ist vermutlich älteren Datums. Die Balancierkreisel östlich des Spielplatzes sind nicht mehr reparabel und werden ersetzt. Derzeit werden entsprechende Angebote eingeholt.

Zur Vereinbarung eines Ortstermines mit dem Baureferat (Gartenbau), dem Bezirksausschuss 3 Maxvorstadt und „realgrün“ Landschaftsarchitekten wird der zuständige Sachgebietsleiter des Grünflächen-Unterhalts Stadtmitte, Herr , auf die BA-Geschäftsstelle zukommen.

Der BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06886 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.