

ANFRAGE

An Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München



09.02.2021

Auswirkungen der Havariemaßnahmen auf die Laimer Röhre

Die Deutsche Bahn hat als Maßnahmeträger der Arbeiten für die 2. Stammstrecke zusammen mit verschiedenen Vertretern der Landeshauptstadt München entschieden, dass die Laimer Röhre ab 22.02.2021 für fünf Wochen gesperrt wird.

Durch die Bauarbeiten an der 2. Stammstrecke und der Umweltverbundröhre haben sich in dem maroden Bauwerk Schäden ergeben, die nun gesichert und überwacht werden müssen.

Daher fragen wir den Oberbürgermeister Dieter Reiter:

1. Welche Maßnahmen werden in den fünf Wochen der Sperrung ergriffen, um die (statische) Sicherheit der Unterführung wieder gewährleisten zu können?
2. Wie sehen die Maßnahmen in Bezug auf den Gleisbereich aus?
3. Welche Auswirkungen hat die Havariemaßnahme auf die Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke?
4. In der Fussgängerunterführung soll es zu keiner Beeinträchtigung kommen. Gibt es hier auch Messpunkte?
Wie sehen die Ergebnisse evtl. aus?
5. In welchem Zustand befindet sich die Unterführung mit den Kfz-Fahrspuren? Laut verschiedener Berichte bereits aus dem Jahre 2013 bröckelte schon mehrfach der Putz und Steine von der Decke.
6. Werden neuere Gutachten zur Statik eingeholt, da die Unterführung Bestandteil der Gesamtmaßnahme bleibt?
7. Welche Risiken für die Gesamtmaßnahme bestehen?
8. Wird das Verkehrskonzept der letzten Sperrung wieder umgesetzt?

Alexandra Gaßmann (Initiative)
Stadträtin

Leo Agerer
Stadtrat