



Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 16
Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Gartenbau Unterhalt Süd - Bezirk Ost
Bau-G32

Friedenstraße 40
81671 München
Dienstgebäude:
Lincolnstraße 71
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
18.02.2025

Beleuchtung von Bänken unterhalb der Ständlerstraße

BA-Antrags-Nr. 20-26/ B 07399 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 16.01.2025

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss hat sich in seiner Sitzung am 16.01.2025 mit einem Bürgeranliegen
befasst und dieses mit der Bitte und Prüfung und ggf. weitere Veranlassung uns weitergeleitet.

Die Bürgeranfrage bezieht sich auf die Beleuchtung eines Weges in der Grünanlage
Schmidbauerstraße von der Hofangerstraße in Richtung Westen zur Weddigenstraße.

Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

Grünanlagenwege werden nur beleuchtet, wenn diese eine übergeordnete Verbindungsfunktion haben und wenn keine beleuchteten Alternativstrecken im Straßenbereich vorhanden sind. Zumutbare Umwege werden als hinnehmbar vorausgesetzt. Auch im Hinblick auf die notwendigen Energiesparmaßnahmen ist eine Wegebeleuchtung in Grünanlagen kritisch zu prüfen.

Unbeleuchtete, dunkle Grünanlagen haben in einer nachts fast flächendeckend künstlich beleuchteten Stadt wie München auch eine wichtige ökologische Funktion. Wild lebende Tiere, wie Vögel, Säugetiere und Insekten, benötigen nachts dunkle Rückzugsgebiete.


Die Beleuchtung von Wegen zieht immer auch erhöhte Sicherungspflichten nach sich, z.B. die Durchführung von Winterdienst und die Notwendigkeit einer Asphaltierung. Die Verwendung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel muss deswegen genau geprüft werden.

Der Wegeabschnitt, für den die Beleuchtung beantragt wird, ist Teil des Wegesystems der Grünanlage Schmidbauerstraße. Eine Teilstrecke, die im Radlstadtplan eingetragen ist, ist dort bereits beleuchtet.

Der beantragte Wegeabschnitt hat keine übergeordnete Verbindungsfunktion. Auch aus der Stellungnahme der Polizeiinspektion 24 lässt sich kein dringender Handlungsbedarf ableiten.

Die Beleuchtung des Wegeabschnittes ist deswegen aktuell nicht vorgesehen. Gerne kommen wir aber dem Hinweis zum Rückschnitt der Bäume entlang des Weges nach, um so das subjektive Sicherheitsgefühl positiv zu beeinflussen.

Mit freundlichen Grüßen



gez.