



Anfrage

Herrn Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
80331 München

München, 13.10.2025

Anfrage

Verzögerte Installation von Messstellen am Regenkanal Genter Straße

Seit 2020 klagen rund 40 Anwohner der Genter und Osterwalstraße über hochsteigendes Grundwasser und überflutete Keller bzw. Tiefgaragen. Die betroffenen Anwohner hatten sich mit einer Petition an den Landtag gewandt. Der **Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz gab dieser Ende Februar 2021 statt und verlangte von der Stadt München die Überflutung der Keller zu stoppen. Das Problem besteht fort, auch nach viereinhalb Jahren.**

Im Zuge der Klärung der Ursache der feuchten Keller in der Genter und Osterwaldstraße sowie Umgebung war inzwischen der Landeshauptstadt München aufgetragen worden, direkt an den beiden Seiten des Regenkanals **Messstellen zu installieren**, um den Wasserstand am Kanal besser messen zu können. **Das zuständige Wasseramt hat diese Maßnahme bis dato noch nicht durchgeführt.** Die juristische Klärung der Verursachung hängt von dieser Messung ab.

Das Organversagen, wie es der Landtag genannt hat, darf nicht weitergehen.

Der Oberbürgermeister wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

1. Warum wurden die Messstellen noch nicht installiert?
2. Falls dies geplant ist, bis wann wird die Umsetzung erfolgen?
3. Wie lange soll die Messperiode voraussichtlich dauern, bis eine tragfähige Aussage möglich ist?

Initiative:

Iris Wassill
ea. Stadträtin

Markus Walbrunn
ea. Stadtrat

Daniel Stanke
ea. Stadtrat