



Landeshauptstadt München, Baureferat
80992 München

An den
Bezirksausschuss 6
Sendling
Herrn Markus Lutz
Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14
81373 München

**T23 Straßen- und
Parkraummanagement
BAU-T23**

Schragnhofstraße 6
80992 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Schragnhofstraße 6
Zimmer:
Sachbearbeitung:

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
28.10.2025

Bezirksausschuss 06 - Sendling
Polder Straßenecke Kidlerstraße / Oberländerstraße
BA-Antrag-Nr.: 20-26 / B 07964

Sehr geehrter Herr Lutz,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anfrage hinsichtlich der Kosten von Poller im Stadtgebiet teilt das Baureferat
Folgendes mit:

Wie bereits im Schreiben vom 16.07.2025 mitgeteilt, sind die Poller vor allem im Unterhalt sehr
kostspielig. Die Ersteinrichtung beläuft sich je nach Bauart, Metall-, Granit-, oder Betonpoller
im hohen dreistelligen bzw. niedrigen vierstelligen Bereich.

Jährlich werden stadtweit über hundert Poller aufgrund von Beschädigungen ausgetauscht.
Wir bewegen uns hier kostenmäßig im sechsstelligen Bereich.

Die Haushaltssituation zwingt uns zu einer noch restriktiveren Handhabung nicht nur in der
Neuaufstellung. Auch Bestandsmobilien kann bei häufiger Beschädigung nicht mehr
instandgesetzt werden.

Das Baureferat kann nur bei absoluten Gefahrenstellen, die Aufstellung noch in Erwägung
ziehen. Weiterer Ermessensspielraum besteht derzeit nicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez.