

Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes  
**Ramersdorf-Perlach**



Landeshauptstadt  
München

Landeshauptstadt München, Direktorium  
Friedenstraße 40, 81660 München

**I. Mobilitätsreferat**

**Vorsitzender**  
Thomas Kauer

**Geschäftsstelle:**  
Friedenstraße 40, 81660 München  
Telefon: (089) 233-614 -87 / -81  
Telefax: (089) 233-61485  
E-Mail: bag-ost.dir@muenchen.de

München, 16.01.2026

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen  
3.1.1 / 15.01.2026

**WC-Anlage Kustermannpark, St.-Cajetan-Straße; Überprüfung von möglichen verkehrlichen Maßnahmen bzw. Verbesserungen im Kurvenbereich (Sperrfläche, Randsteinabsenkung etc.)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach hat in seiner Sitzung am 15.01.2026 nach Vorberatung im zuständigen Unterausschuss für Mobilität folgenden Beschluss einstimmig gefasst:

Der Bezirksausschuss leitet das Anliegen aus der Bürgerschaft weiter, damit sich die Stadtverwaltung anschaut und prüft, was dort im Kurvenbereich gemacht werden kann. Das Anliegen wird außerdem ausdrücklich auch wegen der häufig zugeparkten Feuerwehrreinfahrt in der St.-Cajetan-Str. 39 weitergeleitet.

Anlass sind Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, dass gerade im Kurvenbereich der St.-Cajetan-Straße, aber eben auch im Bereich der o.g. Feuerwehrzufahrt, sehr ungeordnet geparkt wird. Im Kurvenbereich kommen hier verschiedene Aspekte zusammen: Die von Radfahrern irregulär genutzte Durchfahrt durch den Kustermannpark und anschließende Weiterfahrt über die St.-Cajetan-Straße (z.T. Kreuzungsverkehr), der uneinsehbare Kurvenbereich als solches und Unklarheit, ob im Bereich vor der Toilettenanlage geparkt werden darf oder nicht. Anwohner monieren, dass in der Folge Feuerwehrzufahrten zugeparkt werden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Thomas Kauer  
Vorsitzender des BA 16  
– Ramersdorf-Perlach –

**II. Kreisverwaltungsreferat**