



Landeshauptstadt München, Baureferat
80992 München

An den
Bezirksausschuss 5
Au-Haidhausen
Herrn Jörg Spengler
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

**Tiefbau Straßen- und
Parkraummanagement
BAU-T23-SPM**

Schragenhofstraße 6
80992 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Schragenhofstraße 6
Zimmer:
Sachbearbeitung:

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
05.02.2026

Antrag auf Aufstellung eines Verkehrsspiegels am Gebsattel

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 08486 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 5 Au-Haidhausen
vom 10.12.2025

Sehr geehrter Herr Spengler,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Anliegen, an der Gebsattelstraße gegenüber der Einmündung Am Herrgottseck einen Verkehrsspiegel aufzustellen, teilt das Baureferat Folgendes mit:

Die Gebsattelstraße ist östlich der Einmündung Am Herrgottseck bereits mit Halteverbotsbeschilderung gekennzeichnet. Ausnahme gilt nur für die Anfahrt von Hotelgästen. Die Sichtbeziehung ist dadurch wesentlich verbessert und auch günstiger als bei vergleichbaren Einmündungen im Stadtgebiet.

Ein Verkehrsspiegel müssen außerhalb des Straßenraums für den fließenden Verkehr angebracht werden. Technisch wird es nicht möglich sein, einen Spiegel so zu platzieren, dass die Ausfahrenden in ca. 14 m Entfernung auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Verkehrssituation sicher vollends erfassen können. Auch ein Verkehrsspiegel auf Seite der Einmündung kann das Verkehrsgeschehen nicht vollständig abbilden.

Verkehrsspiegel übermitteln zudem - abhängig von Witterungseinflüssen - ein verzerrtes Spiegelbild. Verkehrsfährende Fehleinschätzungen der Verkehrssituation können niemals ausgeschlossen werden. Das Ausfahren auf eine Straße mit Radweg stellt dabei eine

Bus Linie 51
Haltestelle Schragenhofstraße

Anschrift:
Schragenhofstr. 6
80992 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

besondere Herausforderung dar, da auch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer*innen von den Ausfahrenden beurteilt werden müssen. Unabhängig von der örtlichen Spezifikation unterliegen Verkehrsspiegel generell starken Witterungseinflüssen und erfordern deshalb hohe Unterhaltskosten.

Das Baureferat sieht aus vorgenannten Gründen von einer Aufstellung ab.

Mit freundlichen Grüßen

gez.