

Anfrage



Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus
80331 München

München, 11.03.2026

Ursachenforschung Grundwassersituation an der Genter Straße und Umgebung

Die Ursache des aufsteigenden Grundwassers in der Genter Straße und deren Umgebung ist noch ungeklärt, der Prozess ruht momentan. Eine mögliche Ursache wurde bislang noch nicht in Erwägung gezogen. Am Stauwehr Oberföhring wurde 2008 ein Wasserkraftwerk errichtet. Zum Betrieb desselben ist eine Aufstauung der Isar davor notwendig.

Der Oberbürgermeister wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

1. Wurde beim Bau dieses Wasserkraftwerks der Wasserstand vor demselben im Vergleich vor dem Bau angehoben? Wenn ja, ab wann und um wie viel?
2. Wurde von den zuständigen Referaten die Auswirkung des Baus und der Stausituation vor dem Bau untersucht?
 - a. Wenn ja, welche Aussagen wurden getroffen bzgl. der Grundwassersituation in der genannten Umgebung?
 - b. Wenn nein, warum nicht?
3. Wird in Erwägung gezogen zur Klärung der Situation versuchsweise das Wasser vor dem Stauwehr Oberföhring z. B. in 0,5 Meter Schritten abzulassen und gleichzeitig den Grundwasserspiegel in der Genter Straße zu messen?
 - a. Wenn nein, warum nicht?
 - b. Wenn ja, wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?

Initiative:

Iris Wassill
ea. Stadträtin

Markus Walbrunn
ea. Stadtrat

Daniel Stanke
ea. Stadtrat