FRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bezirksausschuss Moosach (BA10) München
Dr. Karsten Schacht
Antrag für die Bezirksausschusssitzung am 23.2.2026

Sicher im Verkehr unterwegs – Wiederherstellung einer Haltelinie im Bereich der freilaufenden Rechtsabiegespur von Dachauer Straße zum Wintrichring

Der Knotenpunkt Dachauer Straße / Wintrichring / Georg-Brauchle-Ring ist in allen vier Zufahrten mit sogenannten freilaufenden Rechtsabiegespuren versehen, die ein sehr hohes Gefahrenpotenzial für Unfälle zwischen dem rechtsabbiegenden Kfz-Verkehr und den geradeausfahrende Radfahrenden darstellen. Nach schwerer Verunfallung einer Radfahrerin mit Todesfolge wurden die freilaufenden Rechtabbieger mit den Verkehrszeichen “Halt! Vorfahrt gewähren!” (Zeichen 206, sog. Stoppschild) ausgestattet. In der Sitzung des Mobilitätsausschusses vom 13. März 2024 wurde der Umbau der Kreuzung beschlossen (Sitzungsvorlage 20-26 / V 09792), aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist der Beginn der Baumaßnahme aber noch nicht absehbar.

Im Sommer 2025 wurden Baumaßnahmen auf der Fahrspur des freilaufenden Rechtsabbiegers von Dachauer Straße zum Wintrichring durchgeführt. Nach Wiederherstellung der Fahrbahn wurde offenbar versäumt, die dortige zum Verkehrszeichen 206 zugehörige Haltelinie wieder aufzutragen. Damit fehlt neben dem Stoppschild die zusätzliche und unmissverständliche Kennzeichnung, dass und wo anzuhalten ist (siehe Lageplan in Abb. 1 und vor Ort-Situation in Abb. 2 und 3).

An allen vier freien Rechtabbiegern ist beobachtbar, dass nur eine Minderheit der Kraftfahrzeugführer sich an das Anhaltgebot halten. Ohne Haltelinie fehlt jedoch die zusätzliche Orientierung, weswegen zu vermuten ist, dass der Anteil Anhaltender an dieser Stelle noch geringer ist. Im Interesse eines sicheren Straßenverkehrs ist die Haltelinie daher rasch zu erneuern.

Antrag:
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, schnellstmöglich die zum Verkehrszeichen 206 zugehörige Haltelinie im freilaufenden Rechtsabbieger Dachauer Straße zum Wintrichring wieder aufzutragen.

Die Fraktionsmitglieder im BA10
FRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
München, 8.2.2026




Abbildung 1: Lageplan (Quelle: BayernAtlas, 2026)



Abbildung 2: Freilaufender Rechtsabbieger von der Dachauer Straße zum Wintrichring. Anstelle der früheren Haltelinie ist neuerer Asphalt zu erkennen (Bild: K. Schacht, 20.1.2026)




Abbildung 3: Freilaufender Rechtsabbieger von der Dachauer Straße zum Wintrichring. Anstelle der früheren Haltelinie ist neuerer Asphalt zu erkennen (Bild: K. Schacht, 20.1.2026)