



Antrag
Undichtigkeiten am Dach des Bahnsteiges A
am Ostbahnhof
Nr. 2015-07-54

Der Bezirksausschuss möge beschließen:

Die Deutsche Bahn AG wird aufgefordert, die Dachkonstruktion am Bahnsteig A des Ostbahnhofes auf seine Dichtigkeit zu untersuchen und notwendige Reparaturmaßnahmen so schnell wie möglich durchzuführen.

Am Bahnsteig mit den Gleisen 5 und 6 werden die fehlenden Taubenspikes ergänzt.

Begründung:

Erst in den vergangenen beiden Wochen konnte bei den Regenschauern wieder festgestellt werden, dass das Dach über dem Bahnsteig A nicht dicht ist, da permanent über den Fahrkartentwertern das Regenwasser durch das Dach tropft und die Fahrgäste beim Entwertern der Fahrscheine nass werden, anstatt wie gedacht im trockenen zu stehen.

München, den 01. Juli 2015

Barbara Schaumberger
Fraktionssprecherin

Initiative:
Herbert Liebhart