



Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes
Ramersdorf-Perlach
Herr Thomas Kauer
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstr. 40
81660 München

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39913
Telefax: 089 233-39913
Dienstgebäude:
Implerstr. 9

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
08.02.2019

Separate Abbiegersignalisierung vom Karl-Marx-Ring auf die Ständlerstraße (stadteinwärts)

BA-Antrags Nr. 14-20 / B 05727 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 17.01.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,

zu Ihrer Anfrage vom 17.01.2019 möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Auf Wunsch des Bezirksausschusses 16 hat das Kreisverwaltungsreferat geprüft, welche Auswirkungen die Installation zusätzlicher Rechtsabbiegerhilfssignale (für vom Karl-Marx-Ring ausfahrende Fahrzeuge) auf den Gesamtknoten hätte. Hierzu wurden die zusätzlichen Konfliktfälle ermittelt, die relevanten Räum- und Einfahrwege festgelegt, sowie die hieraus resultierenden Zwischenzeiten berechnet.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die angeregten Rechtsabbiegerhilfssignale aufgrund ihrer ungünstigen Zwischenzeiten nicht integriert werden können, da dann anderen Verkehrsbeziehungen – den Fußgängern sowohl über die Ständlerstraße, als auch über den Karl-Marx-Ring – die Freigabezeit gekürzt werden müsste und Mindestfreigabezeiten unterschritten würden. Eine Freigabe der Rechtsabbieger, während der stadtauswärts fließende Verkehr auf der Ständlerstraße nach rechts oder links abbiegt, ist nicht möglich, da in dieser Zeit die Fußgänger über den Karl-Marx-Ring ebenfalls freigegeben werden und damit im Konflikt mit einer Freigabe der Rechtsabbieger stehen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Kreisverwaltungsreferat ihrer Anregung nicht nachkommen kann.

Mit freundlichen Grüßen,

gez.
KVR-III/12