

Vorschlag: Der Schotterweg zwischen Lehrer-Wirth-Straße (Höhe ca. Nr. 7) und Georg-Kerschensteiner-Str. sollte verkehrlich so ertüchtigt werden, dass er im Winter problemlos überquert werden kann. Dies könnte z.B. durch eine Asphaltierung erreicht werden. Aktuell gleicht der Weg einem Balance Akt mit steigendem Schwierigkeitsgrad bei Tauwetter durch Nässe und Schmutz über knapp 200 Meter.
Ich bitte um schnellstmöglich Abhilfe. Danke!