



Landeshauptstadt München, Baureferat  
Friedenstr. 40, 81671 München

An den  
Bezirksausschuss 14  
Berg am Laim  
Herrn Robert Kulzer  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Friedenstr. 40  
81671 München  
Telefon: 089 233-42600  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Str. 93  
Zimmer: 102  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

31.05.2019

Grünstreifen an der Echardinger Straße aufwerten

BA-Antrags-Nr. 14-20 7 B 06005 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim  
vom 26.03.2019

Sehr geehrter Herr Kulzer,  
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 26.03.2019 bitten Sie um eine Aufwertung des Grünstreifens an der Echardinger Straße. Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Echardinger Straße ist im Abschnitt zwischen der Gögginger Straße und der Altöttinger Straße noch nicht erstmalig hergestellt. Die Entwicklung des Grünstreifens zu einer Langgras- und Wildblumenwiese, die Planung zur Straßen- und Wegebeleuchtung sowie die Situierung einzelner Baumstandorte wird das Baureferat im Zuge eines Projektes für die erstmalige Herstellung prüfen und den Bezirksausschuss 14, Berg am Laim, satzungsgemäß in die Planung einbinden. Die Planungen werden voraussichtlich 2020/21 aufgenommen.

Durch die bauliche Maßnahme der erstmaligen Herstellung des genannten Straßenabschnitts ist auch der Grünstreifen betroffen. Daher ist die Anlage einer Wildblumenwiese im Vorgriff nicht sinnvoll.

Das Baureferat hat auch die Verschmutzungssituation in diesem Bereich kontrolliert. Es konnten dabei keine nennenswerten Verunreinigungen festgestellt werden. Das

U-Bahn Linie 2  
Haltestelle Josephsburg  
S-Bahn Linien 2, 4, 6  
Haltestelle Berg am Laim  
Straßenbahn Linie 19  
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187  
Haltestelle Baumkirchner Platz  
Bus Linie 190, 191  
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:  
Neumarkter Str. 93  
81673 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Aufstellen von Mülleimern ist derzeit nicht angezeigt. Wir werden die Örtlichkeit allerdings weiterhin beobachten und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost, Herrn  
Tel. 233 – 42601 wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.