

Abdruck



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81673 München

Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk Ost
BAU-T22-O

I. An den
Bezirksausschuss 16
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Neumarkter Straße 93
81673 München
Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Neumarkter Straße 93
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
01.06.2023

Bauprojekt Sebastian-Bauer-Straße 40

Hier: Wer ist für die Instandhaltung des Zauns auf städtischem Grund verantwortlich?

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 04264

des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 07.07.2022

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem die Recherchen zu den möglichen Nutzungsrechten abgeschlossen sind, können wir
Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Fläche zwischen dem Privatgrundstück Sebastian-Bauer-Str. 40 und Hachinger Bach liegt
im städtischen Eigentum.

Der darauf befindliche Holzzaun wird vom Baureferat unterhalten.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an den Straßenunterhaltsbezirk Ost,
[REDACTED] enden. [REDACTED]

U-Bahn Linie 2
Haltestelle Josephsburg
S-Bahn Linien 2, 4, 6
Haltestelle Berg am Laim
Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Baumkirchner Straße

Bus Linie 187
Haltestelle Baumkirchner Platz
Bus Linie 190, 191
Haltestelle Neumarkter Straße

Anschrift:
Neumarkter Str. 93
81673 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>