



Landeshauptstadt München, Baureferat  
81379 München

An den  
Bezirkssausschuss 18  
Untergiesing-Harlaching  
Frau Anais Schuster-Brandis  
Geschäftsstelle Süd  
Meindlstraße 14  
81373 München

Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk Süd  
BAU-T22-S

Geretsrieder Straße 9  
81379 München  
Telefon: [REDACTED]

Dienstgebäude:  
Geretsrieder Straße 9  
Zimmer: [REDACTED]

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
31.03.2025

Sanierung des Pflasterbelages in Agilofinger Straße und Konradinstraße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07501 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirk 18 Untergiesing-Harlaching  
vom 18.02.2025

Sehr geehrte Frau Schuster-Brandis,  
sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrem Antrag vom 03.02.2025 für die Sitzung des Bezirksausschusses 18 am 18.02.2025  
teilt das Baureferat Folgendes mit:

Die Agilofinger Straße befindet sich in keinem komfortablen, aber verkehrssicheren Zustand.  
Dies wird durch turnusmäßige Verkehrssicherheitskontrollen und laufende kleine  
Unterhaltsmaßnahmen gewährleistet.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und des dadurch fehlenden Budgets muss das  
Baureferat bei der stadtweiten Planung der Sanierungsmaßnahmen jedes Jahr auf die  
aktuellen Erkenntnisse, auf die Abstimmungen mit anderen Sparten und Planungsbeteiligten,  
die Notwendigkeiten der Baustellenkoordinierung und auf kurzfristig auftretende  
Schadensbilder reagieren. Die Frage, welche Sanierungsmaßnahme wann durchgeführt  
werden kann, ist somit stets vor dem Hintergrund der neu zu setzenden Prioritäten und unter  
dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit festzulegen.


Die seitens des Bezirksausschuss 18 vorgeschlagene Sanierung, die Agilofinger Straße in geschliffenen Kleinstein in starrer Bauweise umzusetzen, würde die Sanierungskosten um das Dreifache erhöhen und ist somit nicht realisierbar.

Das Baureferat wird die Agilofinger Straße, sobald die Hochbaumaßnahme abgeschlossen ist, in den kommenden Jahren abschnittsweise sanieren.

Eine weitere, mögliche Sanierungsart ist, das vorhandene Kleinsteinpflaster durch Asphalt zu ersetzen, um den Bürger\*innen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, einen Fahrkomfort zu bieten. Hierfür wird das Baureferat gesondert mit dem Bezirksausschuss 18 Kontakt aufnehmen.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frau [REDACTED] vom Straßenunterhaltsbezirk Süd unter Tel. 089 233-742400 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A large black rectangular redaction box covers the majority of the page below the signature line, obscuring several paragraphs of text.

gez.