



Landeshauptstadt München, Baureferat
81669 München

An den
Bezirksausschuss 6
Sendling
Herrn Markus Lutz
Geschäftsstelle Süd
Meindlstr. 14
81373 München

**Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk
Mitte
BAU-T22-M**

Görzer Straße 38
81669 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Görzer Straße 38
Zimmer:
Sachbearbeitung:

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

16.07.2025

Polder Straßenecke Kidler-/Oberländerstraße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07964 des Bezirksausschusses
Des Stadtbezirkes 6 Sendling
Vom 07.07.2025

Sehr geehrter Herr Lutz,
sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Antrag der Seniorenvertretung Sendling werden 6 Betonpoller an der Straßenecke Kidler-/Oberländerstraße gefordert.

Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Poller sind nicht nur in der Erstaufstellung, sondern vor allem im Unterhalt sehr kostspielig. Das Baureferat setzt auch aufgrund der aktuellen Haushaltslage enge Maßstäbe zur Neuerrichtung von Pollern. Sie werden nur an besonderen Gefahrenstellen, zum Schutz von städtebaulich besonderen Flächen und zur Absicherung von Anlagen mit besonderem Schutzbedürfnis aufgestellt. Die Kriterien sind an dieser Örtlichkeit nicht erfüllt.

Die öffentliche Verkehrsfläche vor den Häusern ist als Gehwegfläche ausgebaut. Demzufolge ist die rechtliche Situation für alle Verkehrsteilnehmenden eindeutig. Es obliegt somit der Polizei, der StVO entsprechend Geltung zu verschaffen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.