



Landeshauptstadt München, Baureferat  
80992 München

An den  
Bezirksausschuss 17  
Obergiesing - Fasangarten  
Frau Carmen Dullinger-Oßwald  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81660 München

**Tiefbau**  
**BAU-T23-SPM**

Schragnhofstraße 6  
80992 München  
Telefon:  
Telefax:  
Dienstgebäude:  
Schragnhofstraße 6  
Zimmer:  
Sachbearbeitung:

strassenunterhalt.bau@muenchen.de

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
28.10.2025

### Anbringung eines Verkehrsspiegels

BA-Antrag-Nr. 20-26 / B 08154 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 17 Obergiesing-Fasangarten  
vom 09.09.2025

Sehr geehrte Frau Dullinger-Oßwald,  
sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihren erneuten Antrag vom 09.09.2025 bezüglich der Aufstellung eines Verkehrsspiegels an der Unterführung am Auguste-Kent-Platz überprüft und können Ihnen - wie bereits mit Schreiben vom 20.08.2025 zu Ihrem Antrag „Anbringung eines Verkehrsspiegels - Unterführung Auguste-Kent-Straße“ vom 14.01.2025 (BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 07421, <https://risi.muenchen.de/risi/antrag/detail/8879933>) Folgendes mitteilen:

Beim Befahren des Verkehrsraums der Unterführung am Auguste-Kent-Platz ist die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer\*innen essenziell. Der Fußgängerverkehr, der an beiden Seiten der Unterführung über Treppen in den Bereich der Unterführung geführt wird, erfordert von allen Verkehrsteilnehmenden in jedem Fall Umsicht und angepasste Geschwindigkeiten, um die Örtlichkeit sicher zu passieren und um weder sich noch andere Verkehrsteilnehmer\*innen zu gefährden. Das Anbringen eines Verkehrsspiegels kann eine angepasste Fahrweise nicht ersetzen und auch bei Missachtung keine Erhöhung der Verkehrssicherheit erzeugen. Bei der in der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen besonderen Sorgfaltspflicht für alle Verkehrsteilnehmer\*innen ist, angesichts der örtlichen Situation, ein gefahrloses Befahren der Unterführung bei angemessener und langsamer Geschwindigkeit möglich. Eine Aufstellung eines Verkehrsspiegels erachten wir daher für nicht zielführend.

Bus Linie 51  
Haltestelle Schragnhofstraße

Anschrift:  
Schragnhofstr. 6  
80992 München

Internet:  
<http://www.muenchen.de>

Grundsätzlich wird in einem Verkehrsspiegel die Verkehrssituation verzerrt und ohne die Möglichkeit, Geschwindigkeiten und Entfernungen realistisch einschätzen zu können, abgebildet. Eine grobe Einschätzung kann zudem nur von ruhenden Verkehrsteilnehmer\*innen vorgenommen werden, da hierfür immer ein genaues Beobachten des Spiegelbildes erforderlich ist. Selbst mit einem Spiegel müssten alle Verkehrsteilnehmenden mit größter Vorsicht durch die Unterführung fahren und ihre Geschwindigkeit so wählen, dass ein sofortiges Anhalten in einer Gefahrensituation möglich ist. Verkehrsspiegel sind daher nur in besonderen Ausnahmefällen geeignet, die Verkehrssicherheit auf Straßen zu verbessern. In der Regel sind sie wegen ihrer Anfälligkeit durch Witterungseinflüsse und Verschmutzung, wegen der Fehleinschätzung der Verkehrssituation durch das verzerrte Verkehrsbild, wegen der Anfälligkeit gegen zufällige und mutwillige Beschädigung, wegen der Blend- und Reflexwirkung eher als zusätzliche Gefahrenquelle anzusehen. Somit wird durch den Verkehrsspiegel eine Sicherheit suggeriert, die tatsächlich aber nicht gegeben ist.

An dieser Örtlichkeit kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund der mutwilligen Beschädigungen und Verschmutzungen durch Verkleben und Besprühen der Umgebung eine dauerhafte Einsatzfähigkeit des Spiegels aus unserer Sicht nicht gegeben sein wird. Eine Reinigung scheidet bei Verkehrsspiegeln aus, so dass mit einem regelmäßigen kostspieligen Austausch zu rechnen ist.

Wir bitten um Verständnis, dass das Baureferat wegen den oben genannten Gründen der Anbringung eines Verkehrsspiegels in der Unterführung am Auguste-Kent-Platz nicht entsprechen kann.

Mit freundlichen Grüßen

gez.